

Entroster

8158

Pasivační, fosfátovací, bezbarvý **konvertor rzi** pro kutily a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8158000210

Všeobecné informace

Vodou ředitelný, bezbarvý a natíratelný přípravek na bázi kyseliny fosforečné k odrezování a pasivaci železa a oceli, připravený k použití. Mění zbytky rzi na pasivační fosforečnan železnatý. Zlepšuje se účinek ochrany proti korozi a trvanlivost následných nátěrů.

Oblasti použití



Účinné odstranění rzi ze železa a oceli.

Důležité: Výrobek nenahrazuje základní nátěr proti korozi!

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- V závislosti na stupni koroze naneste 2–3 vrstvy štětcem (doba působení jedné vrstvy cca 10–20 minut) nebo nejlépe máčením. Přibližně po 2 hodinách se vytvoří šedá pasivační vrstva. Poté omyjte vodou (přebytek kyseliny fosforečné může vytvořit bělavou krustu, která snižuje přilnavost).
- Nanesené množství závisí na stupni zkorodování.
- Nenamásejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Je třeba se vyvarovat předčasnému zatížení vodou (deštěm nebo rosou)!
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení

	Máčení	Natírání
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m ²)	100 - 200	

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě	ca. 5 h
-----------------------------------	---------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

PODKLAD**Druh podkladu**

rezavé železo nebo ocel

Příprava podkladu

Mechanicky odstraňte nečistoty, uvolněnou rez a zbytky barvy (tlakovou vodou, drátěným kartáčem, špachtlí nebo broušením) nebo pomocí Abbeizer Express (8313).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

2 – 3 x Entroster (8158)

Základní nátěr, mezivrstva a vrchní nátěr

Podle oblasti použití, např.: Metallgrund (4512) / Unigrund LM (4516) / 2K-Epoxy-Grund (5604) nebo Aqua-Multiprimer PRO (4129) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) nebo ADLER Varicolor (4117)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11

Související produkty

2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Brilliantalkyd (4503)
Metallgrund (4512)
Samtalkyd (4514)
Unigrund LM (4516)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GISCODE

GF50

**Prohlášení o obsahu látek
podle VdL-RL 01**

Voda / Přířady pro rozhraní

Bezpečnostně technické údaje

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
