

Aquafix Kupfer

8135

Medený prášok pre efekty pravého kovu na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

8135000300

Všeobecne

Medený prášok na dosiahnutie efektov pravých kovov na povrchoch z materiálov na báze dreva; prispôsobený pre systémové nanášanie v kombinácii s Bluefin Pure-Metal (3133).

Oblasti použitia



Prísada do náterov s efektom pravého kovu na nábytok a interiérové vybavenie.

Prispôsobené pre systémové nanášanie v kombinácii s Bluefin Pure-Metal (3133).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Aquafix Kupfer (8135) opatrne a bez hrudiek primiešajte do zmesi laku a vytvrdzovadla za stáleho miešania. Najlepšie je strojové miešanie pomocou košového miešadla.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dbajte, prosím, na technické listy miešaných produktov.


Pridávané množstvo



250T auf 105T

250 hmotnostných dielov na 105 hmotnostných dielov laku alebo zmesi laku a vytvrdzovadla.

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia


1 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Na jednu zákazku používať produkt s rovnakou šaržou.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby nedošlo k vniknutiu vlhkosti.

Neskladujte spolu s materiálmi bohatými na kyslík a oxidujúcimi materiálmi.

Neskladujte spolu so samovznietiteľnými látkami.

Uchovávať mimo dosahu oxidačných činidiel, silne alkalických a silne kyslých materiálov.

Technicko-bezpečnostné údaje



- Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
- Pri používaní je možný vznik výbušných/vysoko horľavých zmesí prachu a vzduchu.
- Nádobu a plnený prístroj uzemnite.
- Používajte nevýbušné elektrické vybavenie.
- V prípade požiaru: Používajte špeciálny prášok na požiar kovov alebo oxid uhličitý (CO₂). Nepoužívajte vodu.

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.